

Pour ouvrir un fichier *.dcm ou *.stl avec le 3D Viewer après installation du programme.


Si vous avez besoin d'aide contactez le tech H.I. de votre agence Henry Schein ou la Hotline
ou contactez moi par mail à gbourrelly@symphyse.com




Faire un clic droit sur le fichier / Ouvrir avec/Choisir le programme.




Cliquer sur Parcourir / Choisir 3Shape, puis 3Shape 3D Viewer, puis 3Shape 3D Viewer.exe



Cliquer sur Ouvrir





Cochez la case



Puis cliquer

